



Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Visita Técnica Nº 163

Relatório

Unidade: Hospital de Urgências de Aparecida de Goiania

Município: APARECIDA DE GOIANIA-GO



SUMÁRIO

I - DADOS BÁSICOS	3
II - RELATÓRIO	3
III - FOLHA DE ASSINATURA	18





I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Realizar visita técnica no Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia.

Unidade Visitada: Hospital de Urgências de Aparecida de Goiania

CPF/CNPJ: 00544963000156

Município: APARECIDA DE GOIANIA-GO

Nº Protocolo: 201400010003390

Objeto: Assistência- geral

II - RELATÓRIO

INTRODUÇÃO

Atendendo à solicitação da Gerência de Auditoria da SCATS - Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde e para cumprir a programação do mês de abril/2014, realizou-se dos dias 07 a 11 de abril de 2014, visita técnica no HUAPA- Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia; unidade estadual de saúde, gerenciada pelo IGH – Instituto de Gestão e Humanização; com a finalidade de avaliar a estrutura física da unidade bem como sua capacidade instalada.

RECEPÇÃO DA INTERNAÇÃO

Recepção comum à internação e às consultas de retorno da ortopedia. Possui 31 longarinas, balcão com 6 guichês de atendimento, mas com apenas dois atendentes, banheiro masculino e feminino. Dois guichês separados, sendo um para atendimento da classificação de risco. Na área interna do guichê destinado à Classificação de Risco, há uma maca e um banheiro para funcionários.

RECEPÇÃO ADMINISTRATIVA

Possui 6 cadeiras, um balcão de atendimento e um televisor.

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

O setor de Urgência/Emergência possui banheiros de funcionários: 01 masculino e 01 feminino; repouso de enfermagem contendo 03 beliches, armários e 01 banheiro com chuveiro; copa contendo 01 pia, armário e bebedouro; mesa com computador, 01 cadeira de escritório (utilizados pelo NIR) e expurgo contendo 01 pia e 03 hampers.

Havia pacientes deitados sobre macas distribuídas pelos corredores no momento da visita. Conforme informação da enfermeira do plantão, é frequente que os pacientes aguardem pela internação nessas macas. As janelas são teladas, voltadas para área externa. Há sala destinada à psicologia (128) da Psicologia e outras (129, 130 e 131 lacradas) e só abrem pelo corredor interno. Há também 06 salas com acesso duplo (corredor interno e externo), funcionando uma como consultório e 05 com pacientes internados em macas.

Existem 05 boxes de reanimação, 02 banheiros, 02 salas de medicação. Os boxes têm 01 cama, pia com



bancada em granito, suporte para papel toalha e sabão líquido, armários sob a bancada, que estão vazios; caixas para descarte de perfurocortantes suspensas por suporte, lixeiras identificadas para lixo comum lixo infectante. Contam ainda com 01 saída de ar comprimido, 01 de vácuo e 01 de oxigênio, monitor multiparamétrico Mindray Bene Heart D6, 01 ventilador mecânico Newport- E 500 da Multimed.

Um dos boxes (box 1) tem 01 carrinho de emergência com desfibrilador Smart Biphasic Philips e 01 bomba de infusão LF2001 Lifemed. No box 4 tem 01 carrinho de emergência com desfibrilador Zoll M Serus e 03 bombas de infusão. No momento da visita visualizou-se moscas sobrevoando os pacientes.

Há também salas usadas para preparo de medicações, uma delas com 01 mesa, 03 cadeiras, 01 pia com suporte para papel toalha e sabonete líquido, 01 armário com soro e material com defeito (02 monitores, 01 bomba de infusão, válvulas), 04 armários com soro e materiais de insumo, caixa suspensa para descarte de perfurocortantes, também é utilizada pela supervisão de enfermagem. Ao lado há uma segunda sala destinada ao preparo de medicações com 01 mesa 02 cadeiras e 01 frigobar com insulina. Nesse frigobar foi encontrado refrigerante e não há controle de temperatura, além de 01 armário de vidro com insumos, 01 armário com medicações, formulários e material de insumo, 04 armários com material e 01 armário com pertences pessoais dos servidores. Os psicotrópicos são guardados nas gavetas chaveadas da mesa e a chave fica aos cuidados da técnica de enfermagem. Há 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo.

No espaço destinado aos consultórios há 06 salas, cada uma com 03 identificações cada, sendo uma numérica, outra com a inscrição box e a terceira com a inscrição consultório. Possuem pia com suporte para sabonete líquido e papel toalha, lixeiras com tampa e pedal identificadas para lixo comum, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo. O acesso é duplo (corredor externo e interno) não há portas, apenas biombos de tecido no lugar das portas. Cinco salas estavam funcionando como internação de usuários em macas, cada espaço com 02 macas. Apenas uma sala identificada como "Consultório Bucomaxilo Clínico Geral". A sala 208 e box está funcionando como consultório, possui uma mesa, 02 cadeiras, 01 maca e escada 02 degraus. A sala identificada como "Consultório Cirurgia Geral", box 2 e sala 209, tem 01 negatoscópio, mesa com 02 cadeiras e 01 maca.

A equipe de auditoria foi informada de que a única atividade ambulatorial mantida são os retornos da ortopedia. Não há agendamento de outros atendimentos ambulatoriais. As demais especialidades realizam orientações de pós-operatório aos familiares enquanto o paciente ainda está no centro cirúrgico. Pós alta, os pacientes são encaminhados à unidade básica de saúde de referência.

A área destinada ao atendimento da ortopedia possui 06 longarinas de 03 lugares, 01 mesa com 02 cadeiras em que estavam acontecendo consultas de ortopedia. Há 01 sala para guarda de equipamentos (107), repouso médico (108), sala de gesso (109), 01 sala para DML (110), 01 sala de redução incruenta (111), 01 consultório (112), 01 sala para o Serviço Social e 01 sala de sutura (114).

Sala 107: guarda de equipamentos do Pronto Atendimento. Sala com 01 armário e 01 gaveteiro de fórmica fixados na parede, 01 VM Newport e 500 e 01 VM Newport e 360 e 01 carrinho de inox.

Sala 108: repouso médico. 02 beliches, 01 pia com suporte de papel toalha e sabão, 02 cadeiras, 01 armário e 01 lixeira de pedal identificada para lixo comum.

Sala 109: sala de gesso com janelas teladas, pia com bancada em granito, suporte para papel toalha e sabão, 04 armários com insumos, 02 escadas de 02 degraus, 01 lixeira identificada para lixo infectante, 01 mesa com 03 cadeiras. Há uma salinha de depósito com colchão, caixas de material no chão e algumas



caixas sobre palets.

Sala 110: DML- depósito de material de limpeza. Tanque de louça, prateleiras suspensas com material de limpeza, 01 escada 02 degraus, placas plásticas e caixas para descarte de pérfurocortante desmontadas e armazenadas diretamente no chão.

Sala 111: Sala de redução incruenta. Possui janelas teladas, 01 pia com suporte para papel toalha e sabão, 01 carro de anestesia WATO EX-30 Mindray, 01 VM Newport e 360 Multimed, 02 aspiradores portáteis, 01 aparelho de eletrocardiograma Dixtal EP3, 01 cadeira com apoio para medicações, 01 mesa cirúrgica, 01 mesa de mayo, 01 suporte de soro, 01 saída de ar comprimido, 01 de vácuo e 01 de oxigênio, 01 negatoscópio, 01 saída para radiação RX, 01 mesa com 03 cadeiras, 01 armário com insumos e material esterilizado, 02 lixeiras com tampa e pedal identificadas para lixo comum e lixo infectante.

Sala 112: Consultório. 01 negatoscópio, 01 mesa, 02 cadeiras, 01 maca, 01 escada de 02 degraus, 01 pia com suporte para papel toalha e sabão, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo.

Sala 113: sala para atendimento do serviço social.

Sala 114: Sala de sutura. 01 mesa cirúrgica, 01 foco de teto, 01 ar condicionado, 01 armário com rouparia e material esterilizado da CME, 02 carros de inox com insumos e soluções antissépticas, caixa para descarte de pérfurocortante suspensa por suporte de ferro, 01 mesa com 02 cadeiras, 01 lixeira para lixo infectante.

SETOR DE OBSERVAÇÃO

O Setor dispõe de 03 salas equipadas com pia, dispensador de sabão/papel e lixeira com tampa e pedal identificadas para lixo comum e outra para lixo infectante. Dentre as três salas para pacientes, duas são contíguas, sendo que cada uma possui 07 leitos e 08 saídas de gases medicinais. No setor há 01 carrinho de emergência com suporte para oxigênio/desfibrilador/material de entubação e 02 negatoscópios. Existe 01 sala anexa para preparo de medicações com pia e armário.

A observação conta com sete (07) enfermeiros, sendo 01 coordenador diarista que deve realizar carga horária de 30 horas em regime estatutário, 06 enfermeiros assistencialistas plantonistas (um deve realizar carga horária de 30 horas em regime estatutário e os demais de 44 horas em forma de plantão 12/60h); e 26 técnicos de enfermagem, sendo que 16 possuem carga horária de 30h/semana e 10 de 44h semanais.

ENFERMARIAS

Posto 1:Clínica médica e cirúrgica: 10 enfermarias, com 32 leitos. Lixeiras identificadas para lixo comum e lixo infectante.

Posto de enfermagem: bancada em granito, 01 carrinho de emergência com desfibrilador Mindray Bene heart B6, 01 negatoscópio, painel de controle de gases, 01 computador, bancada com armários para rouparia, prateleiras para formulários e prontuários, 01 pia com bancada em granito e suporte para papel toalha e sabão, 03 cadeiras. Há 01 sala pequena com pia e bancada com sabão e papel toalha, armários para materiais e insumos, caixa para descarte de perfurocortante suspensa, lixeira identificada como lixo comum, na frente do posto há 02 mesas de fórmica com prontuários e 01 porta de vidro, voltada para o exterior, identificada como saída de emergência.

Expurgo: janela telada, pia de bancada e pia de despejo para descarte de secreções, hampers, caixas suspensas para descarte de perfurocortante, lixeiras de 100l identificadas para lixo infectante.



Sala de guarda de equipamentos: 01 aparelho de eletrocardiograma Dixtal, 01 aspirador móvel C500E da KSS, 01 carrinho de curativo com material da CME, outro com soluções, apresentando sujidade na superfície, 01 maca com fraldas, caixas de soro e água destilada. Sala 42, destinada ao repouso dos internos (estava trancada). No corredor há 01 balança mecânica, DML com tanque de louça e 01 mesa auxiliar (criado).

Enfermaria 63: 04 camas, 04 mesas mayo, 04 criados formicados, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 02 de vácuo. 01 biombo de tecido, 03 suportes de soro, janela telada, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 41: 04 camas, 04 cadeiras de acompanhante, 02 escadas de 02 degraus, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 02 de vácuo, janela telada, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão, há mofo no teto.

Enfermaria 08: 02 camas, 01 criado, 01 saídas de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 cadeira de acompanhante, janela telada, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 40: 02 camas, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 cadeira de acompanhante, 02 suportes de soro, janela telada, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com mofo, com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 65/06: 04 camas, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 02 de vácuo, 03 cadeiras de acompanhante, 02 criados, 03 mesas de mayo, 01 escada de 02 degraus, janela telada, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com mofo, chuveiro, suporte para papel toalha e sabão, janela do banheiro com tela danificada.

Enfermaria 39/05: 04 camas, 02 cadeiras de acompanhante, 01 monitor multiparamétrico GE Dash 4000, 01 aspirador KSS, 01 mesa mayo, 03 criados, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 02 de vácuo, janela telada, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão, presença de mofo.

Enfermaria 38/03: 02 camas, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 monitor Dixtal DX 2022, 02 mesas de mayo, 02 escadas de 02 degraus, janela com tela danificada, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão, presença de mofo.

Enfermaria 66/04: 02 camas, 01 cadeira de acompanhante, 01 mesa mayo, 01 monitor Dixtal DX 2022, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo, janela telada, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 67/02: 04 camas, 04 criados, 02 mesas de mayo, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 02 de vácuo,

Enfermaria 37/01: 04 camas, 04 cadeiras de acompanhante, 03 criados, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 02 de vácuo, 04 suportes de soro, janela telada, 01 suporte para TV, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão, presença de mofo.

POSTO 2 – Clínica de ortopedia e angiologia: 13 enfermarias com 30 leitos.



No corredor há 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, lixeiras identificadas para lixo comum e infectante e mais 01 carrinho de emergência com desfibrilador Philips Smart Biphasic.

Posto de enfermagem: bancada em granito, 01 computador, armários para insumos e rouparia, 01 frigobar para medicação com termômetro sem controle de temperatura, salinha para medicação com pia de bancada, armários para insumos e material da CME. Caixa para descarte de perfurocortantes suspensa, prateleiras com prontuários e formulários.

Sala 69/plantão 2: 03 beliches, armários de aço, relato de presença frequente de baratas, banheiro com chuveiro, mofo e tela danificada na janela.

Sala da coordenação de enfermagem e revisão de prontuários: 02 mesas, 01 computador, 04 armários para formulários e insumos, 01 gaveteiro, 01 banheiro com janelas teladas.

Expurgo: pia de bancada e pia de despejo para descarte de secreções, 01 hamper, caixa para descarte de perfurocortante suspenso e lixeiras identificadas para descarte de lixo comum e infectante.

Copa: filtro de garrafão, 01 pia com bancada de granito e suporte para sabão e papel toalha, 01 mesa, armários com soro e medicações (pomadas), prateleira sobre o armário. Foram visualizadas várias moscas voando.

Enfermaria 51: funciona como repouso multiprofissional, é composta por 03 salas (enf.24, 23, 52), totalizando 10 camas, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio, 02 de vácuo. Esse espaço era destinado a uma unidade intermediária, que não foi instalada.

Enfermaria 22: 04 camas, 04 pacientes, 02 cadeiras de acompanhante, 03 criados, 04 escadas de 02 degraus, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 02 de vácuo, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, uma cadeira de banho, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 21: 04 camas, 04 pacientes, 03 cadeiras de acompanhantes, 02 mesas mayo, 02 criados, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 02 de vácuo, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 20: 02 camas, 02 pacientes, 02 criados, 01 escada de 02 degraus, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 19: 02 camas, 02 pacientes, 02 mesas mayo, 02 criados, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 17: 02 camas, 01 paciente, 02 criados, 01 cadeira de acompanhante, 01 escada de 02 degraus, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 18: 02 camas, 02 pacientes, 02 cadeiras de acompanhante, 02 criados, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo, 02 suportes de soro, janela sem tela, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.



Enfermaria 16: hall com pia, janela sem tela, 01 cama, 01 paciente, 1 cadeira de acompanhante, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo, janela telada, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 15: hall com pia, janela com tela, 01 cama, 01 paciente, 01 criado, 01 mesa de mayo, janela telada, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo, pia com suporte para toalha de papel e para sabão, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 13: 02 camas, 02 pacientes, 02 cadeiras de acompanhante, 02 criados, 01 mesa de mayo, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 14: 02 camas, 02 pacientes, 01 criado, 01 saída de ar comprimido, 01 de oxigênio e 01 de vácuo, 02 suportes de soro, janela telada, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 11: 04 camas, 01 paciente, 01 criado, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 02 de vácuo, 02 suportes de soro, janela telada danificada, 01 escada de 02 degraus, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Enfermaria 12: 04 camas, 01 paciente, 02 cadeiras de acompanhante, 02 criados, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 02 de vácuo, 04 suportes de soro, janela telada, 01 pia com suporte para sabão e papel toalha, 01 banheiro com chuveiro, suporte para papel toalha e sabão.

Corredor anexo à entrada da UTI Adulto:

Corredor com carro de transporte de material esterilizado e 01 aparelho de Raio X portátil.

Repouso da Enfermagem: banheiro contendo vaso sanitário, pia com porta sabonete e papel toalha, 02 beliches, 01 armário com quatro portas de fórmica, 01 armário de aço com duas portas.

Repouso do anestesista: sala trancada durante toda a semana, não houve nenhum funcionário que soubesse onde se encontrava a chave.

Repouso dos técnicos de enfermagem (da UTI e CC): 03 beliches, 01 armário com quatro portas de fórmica, 03 armários de aço com duas portas, prateleira, lixeira com tampa e pedal, banheiro com chuveiro, vaso sanitário e pia com porta papel toalha e porta sabonete líquido.

Copa da UTI, CC e CME: pia, bebedouro, microondas, mesa com 03 cadeiras e geladeira.

Pia para Higienização das Mãos: quatro torneiras, 01 porta papel toalha, 02 porta sabonete líquido, 01 lixeira com tampa e pedal para lixo comum.

Expurgo (em frente à entrada da UTI adulto): pia com bancada, hamper, 01 lixeira com tampa e pedal para lixo infectante. Parede externa com suporte para dependurar protetor de chumbo.

UTI – Adulto – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Dispostos no hall da UTI havia 04 carrinhos de inox, 01 com insumos, 01 identificado como “exclusivo para



medicação" (havia material esterilizado vindo do CME como caixa de cirurgia, bacias, etc.) e outro identificado como "laboratório e agência transfusional" em que havia látex esterilizado; quadro branco com lista de pacientes por leito. 01 armário de vidro com chave, contendo soros, equipos, eletrodos, cateteres. Caixas destinadas a perfurocortantes, no chão.

O expurgo conta com 02 lixeiras grandes identificadas como lixo infectante e lixo comum, 03 hampers, 01 pia com bancada.

Sala de preparo de medicamentos: 01 pia pequena com dispensador de sabonete líquido e porta-papel, 02 suportes de ferro para caixa de perfurocortante, com as respectivas caixas, sob a pia, um armário de fórmica com 06 gavetas e um armário de 04 portas de fórmica para guarda de material. Armário: 03 capotes, 02 campos M, 03 campos G, 03 Kits de respirador (traquéias), 05 pacotes com 05 compressas, 01 bandeja de PIC, 02 de cateterismo, 02 de punção venosa, 01 de pequenas cirurgias, 02 de traqueostomia, 01 de sutura, 05 látex, 02 frascos de aspiração, 01 máscara VNI, 02 ambús, 01 lixeira com tampa e pedal identificada como lixo comum.

Bancada de Prescrição: 01 monitor e CPU marca Lenovo, impressora marca HP, mouse e teclado, 04 cadeiras escritório, 01 refrigerador, 01 termômetro de cabo extensor (não apresentou livro de controle de temperatura), prateleira de fórmica para guarda de pastas e material de escritório e livros de registro.

Os leitos são separados por biombos de tecido.

Leito 01: 01 cama com rodízio e proteção lateral, monitor multiparamétrico marca Multimedica, 01 suporte de soro, 05 bombas de Infusão, 02 saídas de O₂, 02 de ar comprimido, 01 vácuo, 01 biombo, 01 aparelho de ventilação mecânica. Ao lado do leito, 01 pia para higienização das mãos com porta-papel toalha e porta sabonete líquido, 01 lixeira para lixo comum e 01 para lixo infectante., ambas com tampa e pedal.

Leito 02: 01 cama com rodízio e proteção lateral, 01 monitor multiparamétrico, 03 bombas de infusão, 02 suportes de soro, 01 biombo, 01 lixeira com tampa e pedal para lixo infectante, 02 saídas de O₂, 02 de ar comprimido, 01 vácuo, 01 aparelho de ventilação mecânica.

Leito 03: 01 cama com rodízio e proteção lateral, 01 VM Maquet, 01 ambu, 04 bombas de infusão, 01 monitor multiparamétrico Mindray, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 pia com bancada granito com suporte para papel toalha e sabão, 01 mesa de mayo, 01 escada de 02 degraus, 01 criado em fórmica, lixeiras de pedal identificadas para lixo infectante.

Leito 04: 01 cama com rodízio e proteção lateral, 01 VM Maquet, 01 ambu, 05 bombas de infusão, 01 monitor multiparamétrico Mindray, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 pia com bancada granito com suporte para papel toalha e sabão, 01 suporte para soro, 01 criado em fórmica, lixeiras de pedal identificadas para lixo infectante.

Entre os leitos 04 e 05 há 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 01 de vácuo. Esse espaço está sendo utilizado como área de apoio e está separado por biombo, 01 carro de emergência com desfibrilador Philips Heartstart XL, 01 VM Newport e 500, 01 bala de O₂ de transporte, 02 bombas de infusão LF2001 Lifemed, 01 oxímetro de transporte DX2022 Dixtal, 01 pia com suporte para papel toalha e sabão e bancada em granito onde estavam as bombas de infusão e 01 foco.

Mesa para prescrições com bancada em granito, caixa de plástico com insumos (sondas de aspiração, luvas).



Leito 05: 01 cama com rodízio e proteção lateral, 01 VM Maquet, 01 ambu, 05 bombas de infusão, 01 monitor multiparamétrico Mindray, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 pia com bancada granito com suporte para papel toalha e sabão, 01 criado em fórmica, lixeiras de pedal identificadas para lixo infectante.

Leito 06: 01 cama com rodízio e proteção lateral, 01 VM Maquet, 01 ambu, 03 bombas de infusão, 01 monitor multiparamétrico Mindray, 02 saídas de ar comprimido, 01 escada de 02 degraus, 02 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 pia com bancada granito com suporte para papel toalha e sabão, 01 criado em fórmica, lixeiras de pedal identificadas para lixo infectante.

Leito 07: 01 cama com rodízio e proteção lateral, 01 VM Maquet, 01 ambu, 03 bombas de infusão, 01 monitor multiparamétrico Mindray, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 pia com bancada granito com suporte para papel toalha e sabão, 01 criado em fórmica, lixeiras de pedal identificadas para lixo infectante.

Leito 08: 01 cama com rodízio e proteção lateral, 01 VM Newport e 360 em uso, 01 ambu, 03 bombas de infusão, 01 monitor multiparamétrico Mindray, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 pia com bancada granito com suporte para papel toalha e sabão, 01 criado em fórmica, lixeiras de pedal identificadas para lixo infectante.

Leito 09: 01 cama com rodízio e proteção lateral, 01 VM Newport e 360 em uso, 01 ambu, 03 bombas de infusão, 01 monitor multiparamétrico Mindray, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 01 de vácuo, 01 pia com bancada granito com suporte para papel toalha e sabão, 01 mesa de mayo e 01 criado em fórmica.

Leito de Hemodiálise: ponto de hemodiálise, cama com proteção lateral e rodízios, 02 suportes de soro, 01 aparelho de ventilação mecânica, 01 aspirador portátil, 02 saídas de O₂, 02 de ar comprimido, 01 vácuo, 01 pia com porta papel toalha e porta sabonete líquido, 01 lixeira com tampa e pedal, identificada como lixo infectante.

Leito de Isolamento: cama com rodízios e proteção lateral, 01 aparelho de ventilação mecânica, 01 aspirador portátil, 02 saídas de O₂, 02 de ar comprimido, 01 vácuo, 01 pia com porta papel toalha e porta sabonete líquido, 01 lixeira com tampa e pedal, identificada como lixo infectante.

O repouso médico está localizado entre o corredor de acesso à UTI Adulto e Pediátrica e contém 01 cama, ar condicionado, 01 TV Tela Plana marca Sony, 01 frigobar.

O espaço destinado ao funcionamento da UTI pediátrica está sendo utilizado como depósito de material. Possui 01 banheiro, 01 sala para isolamento sem cama, 04 aspiradores portáteis, 01 bancada em granito, 02 saídas de ar comprimido, 02 de oxigênio e 01 de vácuo. 01 banheiro com 01 cadeira de banho, 02 carros de anestesia Galant, 01 bancada para prescrição com 02 aparelhos de anestesia Dameca Siesta, 01 aparelho Baxter tina. Em caixa há 10 carrinhos terapêuticos da Gigante Recem Nascido. 08 VM Newport e 500, 01 VM Maquet com defeito, 02 VM portáteis Newport HT 50, 01 Bomba de Infusão (BI), 04 monitores Infinity Delta XL, 01 monitor Zirium, 01 carro de anestesia Dameca Siesta, colchões, 01 longarina com 03 lugares e 01 longarina com 02 lugares, 01 monitor para teleconsulta/teleconferência. Há 12 espaços (para leitos) com 02 saídas de oxigênio, 02 de ar comprimido e 01 de vácuo cada. Hall de entrada com 03 pias com suporte para sabão e papel toalha, capotes, quadro de avisos e lixeira identificada para lixo infectante. Há 01 outra sala de reserva de material com 01 VM Newport e 500, 01 carrinho de emergência vazio, 01 armário para solução ácida e básica da Hemodiálise.



LABORATÓRIO

A Agência Transfusional possui salas contendo 02 câmaras de conservação, sendo uma com defeito e não funcionando, freezer com termômetro de cabo extensor, controle de temperatura, 01 caixa térmica para transporte de hemocomponentes, 01 caixa térmica de 5 litros. Uma área técnica com local para realizar provas de componentes sanguíneos contendo 01 centrífuga para tubos, 01 seladora, 01 centrífuga para microplacas em gel, 01 incubadora, 01 geladeira para armazenar reagentes (com controle de temperatura), 01 suporte para caixa de perfurocortantes, 01 armário de fórmica com quatro portas, 01 pia parahigienização das mãos com porta papel toalha e sabonete líquido, 01 banho maria para descontaminação de plasmas, 02 cadeiras giratórias, 02 lixeiras com tampa e pedal, uma identificada como lixeira comum e outra como infectante. Sua Área administrativa possui 01 monitor, 01 CPU, teclado, mouse, 02 cadeiras de escritório, 02 armários com quatro gavetas, 01 armário para guarda de pertences pessoais (havia soro fisiológico e equipamentos fora de uso dentro desse armário – banho maria e dois telefones). O repouso possui bicama com armário, banheiro independente. MICROSCOPIA - bancada, 02 microscópios Olympus, 01 computador, 01 homogenizador MIXER BE 3600 (HUAPA) E0860, 02 cadeiras, 01 gaveteiro, armário com materiais, jalecos descartáveis e 01 telefone. A Sala de separação de material possui 02 pias com bancada contínua, 01 frigobar, 02 centrífugas FANEM, sendo 01 Excelsa e 01 Excelsa II, 02 gaveteiros, 01 cadeira, lixo infectante, 01 Banho Maria 37 Nova Ética, 01 Banho Maria S6 EV LAB, 01 Fibritimer para TAP e TTPA, caixa para descarte de pérfurocortante suspensa, banheiros com 01 computador com impressora. O Setor de Bioquímica possui aparelho para análises clínicas marca - BT 3000 para bioquímica, HUAPA E 0848, 01 aparelho AVL – eletrólitos Roche. Gasometria OMNI C. Roche, 01 pia, bancada contínua, lixeiras identificadas. Há 01 armário no corredor para material de consumo. 02 geladeiras para reagentes, 01 freezer para amostras de sorologias todos com controle de temperatura.

Há sala específica para lavagem de material contendo (pipetas, tubos de ensaio), deionizador Marte e Osmose Reserva (sem uso por falta de gel) e 01 bancada com armários.

A Sala de Esterilização contém 03 estufas: 02 Biopar e 1 De Leo (apenas 01 está funcionando), DML com 01 autoclave Primatec usada para material que vai para descarte, 01 tanque sem bancada, armários para material de consumo.

Sala 26 – arquivo e equipamentos da micro – Biomerieux da VITEK 2 – compact, Blood Mixer 1 Bact/Alert 3D/60, 01 câmara de fluxo laminar, 04 microscópios Olympus CX41.

Sala pequena com arquivo de documentos e 01 autoclave.

HEMATOLOGIA – 01 pia com bancada contínua com armários. Micros 60 ABX para hemograma.

IMAGENOLOGIA

Terceirizado à empresa FIDI que possui uma sala com armários de aço e 02 computadores. Possui 02 salas de RX, 01 de tomografia e 01 de Ultrassonografia.

RAIO X

Salas de RX: Atendem apenas aos pacientes do HUAPA. As salas são equipadas com capote de proteção de chumbo, 01 banheiro, 01 saída para ar comprimido, 01 para oxigênio e 01 para vácuo, 01 mesa estativa vertical + mesa de exames.

Há 01 aparelho de RX em cada sala, ambos RF008 da Siemens com capacidade de 250 000 amperes, o comando do aparelho na conífera. O técnico de radiologia informou que para usuários do ambulatório é



possível realizar exames em cerca de 40 pacientes/dia e para vítimas de trauma esse número cai para cerca de 17 pacientes/dia, devido ao tempo maior gasto para realizar os exames.

TOMOGRAFIA

Sala de Tomografia: com um aparelho marca Siemens Somaton Helicoidal e antessala com dois monitores, 2 CPU e uma impressora. Funciona 24h, pacientes regulados.

ULTRASSONOLOGRAFIA

Sala de Ultrassonografia: conta com um aparelho marca Siemens Sonoline G 605 (com defeito) e outro marca Philips HD7, um armário para guarda de materiais de uso diário, um armário para guarda de pertences pessoais, uma pia com porta papel toalha e dispensador de sabonete líquido, um banheiro com porta papel toalha e dispensador de sabonete líquido, uma mesa, uma maca, uma impressora central (com defeito).

ENDOSCOPIA

Sala de Endoscopia: está desativada, conta com sala de exame com pia e bancada com suporte de ferro para caixa de perfurocortante, armários de fórmica para guarda de insumos, mesa de escritório de fórmica com monitor e CPU, acima dessa mesa, saída de gases (uma saída de O₂ e uma de Ar comprimido), uma pia pequena com porta papel toalha e dispensador de sabonete líquido; um aparelho marca Olympus Evis Exera CLV-160 (com defeito desde Dez./2013), um desfibrilador Smart Biphasic Philips, um monitor cardíaco, um aspirador portátil, uma bala pequena de O₂; sala anexa para limpeza e desinfecção dos cabos ópticos, com bancada em granito. A sala não dispõe de exaustor; também em anexo, um banheiro sem chuveiro e pia com porta papel toalha e porta sabonete líquido.

CENTRO CIRÚRGICO

Salas cirúrgicas, lavatório, Sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), DML (depósito de material de limpeza), área de prescrição, vestiários masculino e feminino e uma sala para guarda de aparelhos.

Salas Cirúrgicas: em número de 04, cada uma delas contendo uma mesa cirúrgica, um foco de teto, dois focos auxiliares, monitor cardíaco, negatoscópio e saída de gases (2 de O₂, 2 de ar comprimido e um vácuo).

Lavatório: pia com 2 torneiras, dispensador de sabão degermante com acionamento por pedal, porta papel toalha e lixeira com tampa e pedal identificada como lixo comum.

RPA (recuperação pós-anestésica): Sala com 03 camas contendo rodízio e proteção lateral, 03 pontos com saída de gases (um ar comprimido, um O₂ e um vácuo); uma bancada de granito com pia e dispensador de sabão, que não está sendo utilizada; em anexo, uma sala contendo caixas de soro armazenadas diretamente no chão, caixas com escovas degermantes, aparelho para realização de escopias, escada de dois degraus, berço aquecido e aparelhos com defeito.

DML (Depósito de Material de Limpeza): Sala para guarda de material de limpeza com uma pia.

Área de Prescrição: armário de fórmica para guarda de reserva de insumos, armário de vidro com chave para guarda de medicamentos.



Vestiário Masculino: sala contendo prateleiras para guarda de pertences pessoais dos profissionais, banheiro contendo pia para higienização das mãos, porta papel toalha e porta sabonete líquido; vaso sanitário e chuveiro separado por parede. salas cirúrgicas, lavatório, sala de recuperação pós-anestésica (RPA), DML (Depósito de Material de Limpeza), área de prescrição, vestiários masculino e feminino e uma sala para guarda de aparelhos.

Vestiário Feminino: sala contendo prateleiras para guarda de pertences pessoais dos profissionais, banheiro contendo pia para higienização das mãos, porta papel toalha e porta sabonete líquido; vaso sanitário e chuveiro separado por parede. Nessa sala há um armário de vidro com chave, utilizado pela empresa CORAL para guarda de materiais de limpeza e insumo.

Centro de Material e Esterilização (CME)

Área Limpa I: 02 autoclaves com capacidade de 50 litros cada, sendo que uma delas não estava em funcionamento por falta de manutenção, balcão com pia para higienização das mãos com porta papel/sabonete líquido, saída para ar comprimido, mesa auxiliar, 03 carrinhos de inox para transportar material limpo, prateleiras para guarda de roupas.

Área Limpa II: monta cargas e área de preparo de pacotes, balcão com seladora, 15 cestos de inox para guarda de material limpo, armários de fórmica com 09 portas.

Obs.: Nenhuma das duas áreas possui climatização e os trabalhadores reclamam das altas temperaturas no ambiente.

Expurgo: balcão de inox com 04 torneiras, vaso sanitário para desprezo de excretas, 02 termodesinfectoras (uma delas não está em funcionamento por falta de reparo), 01 lixeira de 100 l com tampa e pedal identificada como lixo infectante, 01 lixeira de 25 l com tampa e pedal para lixo comum, 01 carro auxiliar de inox para guarda de botas de uso dos funcionários, suporte de ferro para caixa de pérfurocortante.

ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

NUTRIÇÃO

O serviço de Nutrição Clínica do HUAPA conta com sete nutricionistas, sendo uma coordenadora; 03 assistentes administrativos com função de auxiliar de nutrição. Duas (02) nutricionistas estatutárias devem cumprir carga horária de 30 horas semanais; três (03) nutricionistas celetistas devem cumprir carga horária de 44 horas/semana; e duas (02) nutricionistas prestam serviço por meio da Bicarear Consultoria LTDA, contratada pelo IGH, uma (01) deve cumprir carga horária de 30 horas/semana e alternar plantão nos finais de semana, a outra deve cumprir carga horária por meio de plantão nos finais de semana. No momento da visita (07/04/14), o coordenador responsável pelo setor informou que as nutricionistas devem realizar visitas diárias aos pacientes da UTI e reanimação e, sempre que possível, visitar as enfermarias. Não há atendimento ambulatorial. Conforme informações há padronização de procedimentos de nutrição, os atendimentos realizados são descritos em prontuário.

O serviço de Nutrição é terceirizado, realizado pela SANOLI – Indústria e Comércio de Alimentação LTDA, que utiliza a estrutura física do HUAPA e equipamentos da SES (Secretaria Estadual de Saúde) para prestação de serviços de alimentação e nutrição.



FARMÁCIA

A farmácia é constituída por 2 setores: setor para preparo de doses unitárias de dispensação com distribuição das mesmas e CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico constituída por 04 depósitos, devidamente climatizados apresentando adequadas condições de higiene e estrutura física, porém, algumas caixas se encontravam no chão sem estrado durante a visita. O setor para preparo de doses funciona de segunda a sexta-feira por 24 horas/dia. A CAF funciona de segunda a sexta das 08:00hs às 18:00hs conforme cronograma de atendimento fixado na porta de entrada.

A divisão de farmácia conta com seis profissionais farmacêuticos (um em licença maternidade), sendo uma (01) coordenadora e responsável técnica e 25 (vinte e cinco) funcionários entre auxiliar de serviços gerais, auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo e executor administrativo. Um (01) farmacêutico deve cumprir carga horária de 30 horas/semana em regime estatutário e cinco (05) devem cumprir 44 horas/semana em regime celetista. Os demais servidores revezam-se em turnos de 12/36hs (doze por trinta e seis horas), 12/60hs (doze por sessenta horas) e 6h (seis horas diárias). A farmácia possui alguns serviços informatizados, e a CAF encontra-se totalmente informatizada realizando a distribuição de medicamentos e insumos, com solicitação via on-line e registro de controle de entrada e saída. O controle de estoque de medicamentos é inexistente no setor de preparo de doses unitárias, é realizado somente controle por meio de prescrições sem registro de entrada e saída.

Os medicamentos controlados estão armazenados em local seguro, armário chaveado e o acesso é restrito ao farmacêutico responsável, sendo realizado registro de entrada e saída por meio de livro ata e se encontrava também informatizado.

ODONTOLOGIA

O Serviço de Odontologia no HUAPA compreende atendimentos de procedimentos cirúrgicos. O atendimento ambulatorial é inexistente no Hospital. Verificou-se sala localizada na emergência identificada para atendimento buco-maxilo, porém, conforme informações, o serviço se encontrava inativo, sendo, o espaço utilizado como box para acomodação de pacientes da emergência.

O Hospital conta com 15 profissionais especialistas em traumatologia buco-maxilo estatutários que devem cumprir carga horária de 20 horas/semana em forma de plantão de 12 horas/semana e 8 horas/semana de complementação da carga horária.

PSICOLOGIA

O Serviço de Psicologia realiza rotina de atendimento individual em visitas diárias no período vespertino aos pacientes internos da UTI e Reanimação, sendo que nos demais setores do Hospital, o atendimento acontece conforme a solicitação de cada setor. Também atende familiares, acompanhantes, pacientes que aguardam exames e funcionários de acordo com a necessidade.

O HUAPA conta com cinco (05) psicólogos, sendo um (01) coordenador diarista e quatro (04) assistencialistas plantonistas que revezam na escala de 12/36hs e 12/60hs. Duas (02) devem cumprir carga horária de 44h/semana em regime celetista e três (03) de 30h/semana em regime estatutário.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



O Serviço Social conta com 08 assistentes sociais, sendo um (01) coordenador diarista que deve cumprir carga horária de 30h/semanais e as demais de 44h/semana pelo regime celetista e 30h/semanais pelo regime estatutário em forma de plantão de 12/60h, estando dois (02) plantões do turno noturno descobertos. O trabalho compreende atendimento a familiares e internos, caracterização social, encaminhamentos, solicitação de acompanhantes, visitas aos setores do hospital, conforme necessidade de cada setor, solicitação de ambulância, comunicação de óbito e orientações diversas.

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO – NIR

O NIR conta com um (01) coordenador com cargo técnico de enfermagem que deve cumprir carga horária de 40 horas/semana e cinco (05) técnicos de enfermagem, oito (08) assistentes administrativos, um (01) recepcionista e três (03) executores administrativos que devem cumprir carga horária de 44h/semanais e de 30h/semanais, que se revezam em escala de 12/36hs e 12/60h, nos turnos diurno e noturno. O Serviço do NIR realiza internação de pacientes na unidade por meio de demanda espontânea tendo como porta de entrada a emergência e de pacientes encaminhados provenientes de 25 municípios incluindo Aparecida de Goiânia e municípios circunvizinhos regulados pelo SISREG – Sistema de Regulação do município de Aparecida de Goiânia; e solicita vaga externa para média complexidade (conforme necessidade) e alta complexidade de internação e/ou encaminhamento para outras unidades. O Hospital, também, recebe pacientes regulados para cirurgias eletivas que são programadas três vezes por semana conforme cronograma no NIR. Segundo informações da coordenação, não existe demanda reprimida, porém, ocorre espera por procedimentos de especialidades que a unidade não possui, sendo, solicitados via regulação.

O HUAPA possui atendimentos de emergência em especialidades médicas de Cirurgia Vascular, Traumatologia Buco-Maxilo, cirurgia Geral, Ortopedia, Radiologia e Clínica Médica, sendo realizados atendimentos ambulatoriais de retorno pós-operatório em Ortopedia três vezes por semana no bloco da emergência que estão sob agendamento do NIR.

SETOR DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

O HUAPA possui Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, que se encontra implantado e em fase de atualização sob coordenação de enfermeira que, também, é a Responsável Técnica. A coleta de resíduo comum e infectante é realizada por empresa contratada pela prefeitura de Aparecida de Goiânia, a Empresa Estre Ambiental.

A coleta de resíduo químico é realizado pela Empresa Globo Soluções Ambientais LTDA. O destino de resíduo radioativo é de responsabilidade da geradora, FIDI. A equipe de auditoria verificou que existe Manual de Serviço de Higienização e Limpeza Hospitalar e planilha de indicadores acompanhado de check list diário em fase de implantação (conforme informações).

A coleta de resíduo comum é realizada, em média, 3 vezes por semana e, a do infectante é 2 vezes ou conforme a necessidade. No hospital, existem dois abrigos temporários, um no setor da emergência e outro no setor da internação, que segundo informações é realizada o recolhimento do lixo 3 vezes ao dia, sendo transportado ao abrigo externo em horários distintos da distribuição de alimentos e de maior fluxo. Existe 01 abrigo externo chaveado que possui dois cômodos, um para o resíduo comum e outro resíduo infectante/perfuro-cortante.

A higienização dos abrigos e dos containeres é realizada pela Empresa contratada do Grupo Coral.

O transporte do lixo para o abrigo externo é feito por meio de containeres com tampa articulada, sem identificação quanto ao tipo de lixo a ser transportado, contrariando a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.

LAVANDERIA



O corredor de acesso à lavanderia possui uma área comum para entrada do SND (SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA), roupa suja, medicamentos e alimentos.

Área Administrativa: possui mesa de escritório com computador marca Lenovo e telefone.

Área Limpa: possui 02 lavadoras extratoras com capacidade de 50 kg, 02 secadoras à vapor com capacidade de 50 kg, 01 secadora elétrica com capacidade de 30 kg, 01 calandra, 07 carrinhos de polipropileno, 01 carrinho de inox, 04 carrinhos auxiliares de inox para transporte de roupa limpa, 01 carrinho auxiliar exclusivo para CME, 07 prateleiras de fórmica, 02 máquinas de costura para reparo de roupas (estão dentro da área de guarda de roupa limpa), 02 armários de fórmica com 02 portas.

Área Suja: banheiro unissex com chuveiro, pia e sanitário. Não possui vestiário, não possui mesa ou bancada para separação de roupa suja, os pontos de exaustão da área suja estão sem funcionamento, além disso a calandra não está sendo ligada durante o dia em função da ausência de climatização e das altas temperaturas.

MORGUE

Funciona na sala 164, conta com 03 macas vazias, 02 portas de refrigerador com controle de temperatura, 01 janela telada, 01 pia com porta sabão, sem porta papel toalha, 01 lixeira identificada para lixo infectante. A porta permanece trancada e a chave sob a responsabilidade dos profissionais da UTI.

AUDITÓRIO

Palco centralizado à frente e aproximadamente 100 cadeiras distribuídas em semi círculo, conta com sala anexa, contendo várias cadeiras empilhadas, 02 banheiros, 01 feminino e 01 masculino, no hall de entrada. Verificada presença de mofo no teto e paredes.

Sala 85

Utilizada pela CORAL ao lado da sala 84 para onde está direcionada a exaustão da cozinha.

COMISSÕES

Comissão de Ética Médica : apresentados 02 ofícios que supostamente foram encaminhados ao CREMEGO informando troca de membros, um deles assinado com data de 13/02/2014, outro sem assinatura com data de 10/04/14. Não foram apresentados documentos que comprovem seu efetivo funcionamento.

Conselho de Ética de Enfermagem: apresentados 02 ofícios, 01 deles encaminhado ao COREN/GO com data de 25/06/2013, outro sem recebido do COREN/GO com data de 28/03/2014. Não foram apresentados documentos que comprovem seu efetivo funcionamento.

Comissão de Óbitos: apresentada portaria de nomeação com data de 13/01/2014.

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH: apresentados 02 documentos intitulados Ato de Constituição e Nomeação da CCIH, 01 com data de 07/08/2013, outro com data de 01/01/2014, ambos sem assinatura. Foram apresentadas 03 atas de reunião mensal da comissão com datas de 27/01/2014,



24/02/2014 e 26/03/2014.

Comissão do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS: apresentado documento que menciona outro documento de constituição da comissão em 02/12/2011, sem assinatura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o Contrato de gestão apresentado, o HUAPA deveria contar com 06 consultórios tipo box para atendimento ambulatorial, sendo os mesmos distribuídos da seguinte forma: clínica e cirurgia geral, bucomaxilo, ortopedia e traumatologia, neurocirurgia e cirurgia vascular. A equipe de auditoria observou que esses consultórios, atualmente, estão ocupados com internação/observação de pacientes provenientes da emergência, o que impossibilita seu uso para consultas ambulatoriais. Além desses, há mais 05 boxes de emergência e 21 leitos de observação distribuídos em 03 enfermarias. Nessas internações/observações os pacientes permanecem em macas, contrariando o disposto da RDC ANVISA nº. 36/13, que fala sobre a segurança do paciente.

Há 01 consultório em uso para consultas de ortopedia e 01 em uso para consultas da emergência.

Há, persistentemente, internação de pacientes em macas no corredor.

Os exames de radiografia e ultrassonografia são utilizados apenas pelos usuários do HUAPA, sendo que um dos aparelhos de ultrassonografia está com defeito.

As tomografias são para os usuários do HUAPA e para os regulados pelo município.

O serviço de endoscopia está suspenso desde 23/12/2013 (aparelho com defeito).

Há 23 enfermarias somando 62 leitos de internação, 10 leitos de UTI e 01 leito dentro da UTI destinado à hemodiálise.

Foi observado que há, em vários locais (enfermarias, copa das enfermarias, emergência), caixas de soro e medicamentos armazenadas de forma inadequada.

Em relação ao ensino e pesquisa, não foi providenciada a construção da biblioteca e o Programa de Residência Médica não foi credenciado, não sendo disponibilizada nenhuma vaga de residência.

Das dezesseis comissões que deveriam ser legalmente constituídas e comprovarem atividade, apenas a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e a Comissão de Gerenciamento de Resíduos apresentaram documentos comprobatórios de atividades.

Entre as ações que deveriam ser implementadas, tais como equipar o auditório com instalação de recursos audiovisuais, a equipe de auditores observou que o auditório encontra-se em condições precárias de manutenção, apresentando áreas de infiltração e mofo no teto e paredes, além de não ter sido equipado com equipamento audiovisual.

Em relação à construção da área para repouso multiprofissional, não foi construída e permanecem vários locais, com diferentes níveis de conforto, destinados aos repouso dos profissionais.

Quanto à reabilitação, não foi observado a oferta de serviço destinado a esse fim.

Verificou-se que os containeres de transporte para lixo comum e lixo infectante, que localizam-se próximo ao abrigo externo, não apresentam diferenciação quanto ao tipo de resíduo.

Verificou-se que o acordado na contratualização inicial não contempla o atendimento realizado atualmente. Várias especificações do contrato, conforme mencionadas acima, não foram cumpridas pela contratada.

Para cálculo da capacidade instalada considera-se a estrutura física, a disponibilidade de recursos humanos e o tipo de atendimento a ser oferecido. No caso desta instituição, há discrepância entre o atendimento realizado e o contratualizado.

Outra discrepância verificada foi em relação à utilização do espaço físico, que não está sendo utilizado de acordo com o contrato de gestão.



III - FOLHA DE ASSINATURA

Carlos Rego Maranhão Filho
CPF: 150.092.623-04
COORDENADOR

Equipe:

Nome	CPF
Carlos Rego Maranhão Filho	150.092.623-04
Ekissania Rosa de Almeida	817.935.961-15
Luzinéia Vieira dos Santos	793.267.491-34
Marcia Helena Caetano Queiroz	532.375.281-53
Viviane Ribeiro	767.622.381-49