

Resultado Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços**Nº20192608E181HUAPA**

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público o resultado do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais, serviços e/ou medicamentos para o **HUAPA** – Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada, com endereço à Av. Diamante, esquina com rua Mucuri s/n, Jardim Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.969-210.

FORNECEDOR	PRODUTO	QTDE	R\$ UNIT	R\$ SUB TOTAL
Brasil Auto Center Peças e Serviços EIRELI	Contratação de empresa especializada para manutenção e reparação mecânica dos veículos assistência, sendo as ambulâncias para transporte de pacientes, modelo Mercedes Benz 313CDI Sprinterf placa-NKX-6361/ NKX-8761 e os veículos adiministrativos modelos RENAULT LOGAN placa NLB8851, modelo Master Furgão placa NKY-3891.	Sob demanda	Conforme anexo	Conforme anexo

BRASIL AUTO CENTER

BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 29.637.849/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 107170698
Av. Independência S/nº Qd. C-03 Lt07, Jardim Cristalino, Ap. Goiânia-GO
CEP: 74.968-085 (62) 3248-0911

Aparecida de Goiânia, 05 de Junho 2019.

Ao INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH

Endereço: Av. Fuad Rassi esq. c/ rua 02 Qd. 11 Lt. 11/12 sala 13 nº 541

St. Vila Nova

Cidade: Goiânia – Go

CEP: 74.653-100

CNPJ: 11.858.570/0005-67

ORÇAMENTO

VEÍCULO: SPRINTER 313 CDI Ano/Mod: 08/09 Placa: NKX-6361

Cor: Branca Fabricante: Mercedes Benz

VEÍCULO: SPRINTER 313 CDI Ano/Mod: 08/09 Placa: NKL-1477

Cor: Branca Fabricante: Mercedes Benz

VEÍCULO: RENAULT/MASTER Placa: NKX-3891 (FURGÃO)

Substituir óleo de freios-----	R\$ 170,00
Substituir campanas de freios traseiros -----	R\$ 500,00
Regulagem eletrônica completa-----	R\$ 480,00
Substituir kit corrente de comando -----	R\$ 900,00
Substituir pastilhas de freio dianteiros-----	R\$ 290,00
Substituir discos de freio dianteiros-----	R\$ 460,00
Substituir sapata de freios traseiros-----	R\$ 500,00
Substituir óleo do motor-----	R\$ 160,00
Substituir filtro óleo do motor-----	R\$ 70,00
Substituir filtro de ar do motor-----	R\$ 90,00
Substituir filtro de combustível-----	R\$ 90,00
Substituir aditivos p/ radiador c/limpeza arrefecimento-----	R\$ 170,00
Balanceamentos (04 rodas)-----	R\$ 100,00
Alinhamento da direção-----	R\$ 70,00
Cambagem de direção-----	R\$ 70,00

Orçamento válido para todos os veículos citados acima.

Desde já, antecipamos nossos agradecimentos pela preferência.

Atenciosamente, **Humberto Melo** (62) 3248-0911 - Gerente comercial.

29.637.849/0001-52

BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E
SERVIÇOS - EIRELI

Av. Independência S/nº Qd. C-03 Lt. 07

Jardim Cristalino

CEP 74.968-085

Aparecida de Goiânia – GO

BRASIL AUTO CENTER

BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 29.637.849/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 107170698

Av. Independência S/nº Qd. C-03 Lt07, Jardim Cristalino, Ap. Goiânia-GO

CEP: 74.968-085

(62) 3248-0911

Aparecida de Goiânia, 06 de Junho 2019.

Ao INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH

Endereço: Av. Fuad Rassi esq. c/ rua 02 Qd. 11 Lt. 11/12 sala 13 nº 541

St. Vila Nova

Cidade: Goiânia – Go

CEP: 74.653-100

CNPJ: 11.858.570/0005-67


ORÇAMENTO

VEÍCULO: Renault/Logan Ano/Mod: 08/09 placa: NLB-8851 Cor: Prata

Substituir óleo de freios-----	R\$ 140,00
Substituir campanas de freios traseiros -----	R\$ 350,00
Regulagem eletrônica completa-----	R\$ 170,00
Substituir kit correia dentada /tensor -----	R\$ 350,00
Substituir pastilhas de freio dianteiros-----	R\$ 190,00
Substituir discos de freio dianteiros-----	R\$ 380,00
Substituir sapata de freios traseiros-----	R\$ 290,00
Substituir óleo do motor-----	R\$ 100,00
Substituir filtro óleo do motor-----	R\$ 30,00
Substituir filtro de ar do motor-----	R\$ 30,00
Substituir filtro de combustível-----	R\$ 30,00
Substituir aditivos p/ radiador c/limpeza arrefecimento-----	R\$ 150,00
Balanceamentos (04 rodas)-----	R\$ 60,00
Alinhamento da direção-----	R\$ 40,00
Cambagem de direção-----	R\$ 60,00

Desde já, antecipamos nossos agradecimentos pela preferência.

Atenciosamente, **Humberto Melo** (62) 3248-0911 - Gerente comercial.


29637849/0001-52

BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E
SERVIÇOS - EIRELI

Av. Independência S/N Qd. C-03 Lt. 07

Jardim Cristalino

CEP 74.968-085

Aparecida de Goiânia – GO